



Liste Itinéraires		<ul style="list-style-type: none"> Liste complète Liste à faire Effacer une ronde 	<ul style="list-style-type: none"> Charger, décharger Commentaire Sortie Collecteur
Point de mesure		<ul style="list-style-type: none"> Point précédent Point suivant Mesure automatique Aller dans OFFROUTE Notes d'inspection 	<ul style="list-style-type: none"> Revoir Liste sites Liste groupes Liste machines Liste points
Ecrans mesures <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Niveau global <input type="checkbox"/> Spectre <input type="checkbox"/> Temporel 		<ul style="list-style-type: none"> Mesure manuelle Réglage échelle d'affichage Visualisation instantanée Réglage du gain Zoom + et - Choix type de curseur Lin/Log Liste valeurs curseur Positionne curseur sur maxi. 	

CLAVIER :

- : page de fonction suivante
- : page d'aide
- : lecture étiquette électronique

- : validation
- : échappement

