



Grafcet de mise en fonctionnement



Gestion chargeur



Gestion barre de soudure

